



SİNCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEĞERLENDİRMEİN
YAPILDIĞI TARİHİ

04.01.2016

SİNCAN AHMET ANDİÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

GEÇERLİLİK TARİHİ

04.01.2020

RİSK DEĞERLENDİRME FORMUNA GÖRE
OKUL İMKANLARIYLA GİDERİLEMİYEN ACİL RİSKLER LİSTESİBİRİM
MALLİYETİTOPLAM
MALLİYETİ

ADET

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

KONTROLÜ YAPILAN ALAN	Sıra No	TEHLİKE	TEHLİKE UNSURLARI	RİSK	DERECELENDİRME TABLOSU				Kontrol Tedbirleri		Önlemlerin Alınması Durumunda Son Risk Değerlendirmesi					
					OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM	SORUMLULAR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ	ADET	TL
GENEL	1	Elektrik	Panolarla Kaçak Akım Rölesi Kullanılmaması	Elektrik Çarpması, Ölüm	4	5	20	Y	Tüm elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı ve çalışırılığı yetkili kişilerce test edilmelidir.	YAŞAR TUNCER	3	3	9	40	30 TL	1.200 TL
	2		Elektrik Prizleri Korumasının olmaması	Elektrik Çarpması, Ölüm	4	5	20	Y	Priz kapaklarının olmaması engellenmelidir.	YAŞAR TUNCER	3	3	9	100	15 TL	1.500 TL
GÜVENLEK	3	Güvenlik	Sınıf ve kaçış kapılarının kaçış yönünde açılmaması	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	3	5	15	Y	Kaçış kapıları dışarıya açık şekilde düzenlenmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	3	3	9	15	100 TL	1.500 TL
	4		Yangın Merdiveninin Son Çıkışının Kapalı Olması.	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	4	5	20	Y	Yangın çıkış kapıları mevzuata uygun ve kalabalık grupların çıkışına engel olmamalıdır ayrıca dışarıya açılır omalı, önünde malzeme ve herhangi bir ekipman bulunmamalı çıkışa engel olmamalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	3	3	9	1	3.000 TL	3.000 TL
GENEL	5	Zemin	Zeminin kayma ve düşmeye müsait olması	Yaralanma	3	5	15	Y	Zeminler kaymayan malzemeyle kaplanmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	1	60.000 TL	60.000 TL
SINIFLAR	6	Pencereleer	Pencereleerin zemin seviyesinden yeterince yüksek olmaması	Düşme, Yaralanma, Ciddi yaralanma, Ölüm	4	4	16	Y	Pencere önlerine korkuluk yapılması veya pencere kısmı açılmasını sağlayan güvenlik malzemelerinin temin edilmesi.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	75	100 TL	7.500 TL
SPOR SALONU	7	Köşeler	Köşe, direk ve radyatörlere öğrencilerin çarpması	Çarpma sonucu yaralanma ve ölüm	3	5	15	Y	Tüm köşeler, radyatör ve metal direkler darbe emici ızalasyon malzemesi ile kaplanmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	30	200 TL	6.000 TL
	8	Ses, Gürültü	Ses ızalasyonu olmadığından rahatsızlık verici yüksek sese maruz kalınması	Geçici ve kalıcı işitme kaybı, orta kulak hasarı, eğitim öğretimin aksaması	3	5	15	Y	Spor salonu ses ızalasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	2	500 TL	1.000 TL
ÇATI - YÜKSEKTEN DÜŞME	9	Çati	Çatının yanıcı madde ile kaplanmış olması, Çatıda aydınlatma amacıyla da olsa elektrik tesisatı kullanılmaz.	Yangın	4	5	20	Y	Çati kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çati kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Aneak, çati kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çati kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir. Çati taşıyıcı sistemi ve çati kaplamalarının yanmaz malzemedden, olması gerekir. (B.Y.K.H.Yönt.- Çatılar MADDE 28)	CEMİLE YILMAZ	2	2	4	2	20.000 TL	40.000 TL
TRAFİKO VE SİSTEM ODASI	10	Topraklama	Topraklama Kontrolünün Yapılmaması Olması.		3	5	15	Y	Tüm Elektrik tesisatı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre teşkil edilmeli, bütün elektrikli aletler topraklaması yapılmış prizlere takılmalıdır. Yıllık olarak Topraklama ölçümleri yeterliliği olan MMO KAYITLI BİR Elektrik Müh. Tarafından yapılmalı ve sonuçlar dokümanite edilmelidir.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	1	30.000 TL	30.000 TL

KAZAN	11	Gaz Alarmı	Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, <u>gaz kaçağına karşı</u> dedektör ve alarm yoktur.	Patlama (Önemli), Ölüm	3	5	15	Y	Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm konulmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4		1	500 TL	500 TL	
	12	Dedektör	Kazan Dairesinde <u>duman dedektörü</u> olmaması	Yangın, zehirlenme	4	5	20	Y	Duman dedektörü konulmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4		1	300 TL	300 TL	
	13	Kazan Dairesi	Vanalar ve boruların Suyun sıcaklık durumuna göre uygun olmaması, eski tankın durması.	Yanlış müdahale	3	3	9	O	Vanalar yenilenmelidir, Eski fuel-oil tankı çıkarılmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4		1	15.000 TL	15.000 TL	
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME	14	Bilinçsiz Çalışma	Çalışanlara Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmemesi	Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm	3	5	15	Y	Çalışanların kendi mesleki alanları, Ülke geneli ve Yurt dışındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgili Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1		1	- TL	- TL	
																TOPLAM YAKLAŞIK MALİYET TL		167.500,00 TL

17.03.2016
CEMİLE YILMAZ
OKUL MÜDÜRÜ