



## SİNCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### SİNCAN AHMET ANDIÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

#### RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRMEİN YAPILDIĞI TARİH	04.01.2016
GEÇERLİLİK TARİHİ	04.01.2020

KONTROLÜ YAPILAN ALAN	Sıra No	TEHLİKE	TEHLİKE UNSURLARI	RİSK	DERECELENDİRME TABLOSU				Kontrol Tedbirleri	Önlemlerin Alınması Durumunda Son Risk Değerlendirmesi				
					OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ		ÖNLEM	SORUMLULAR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI
GENEL	1	Elektrik	Panolarında Kaçak Akım Rölesi Kullanılmaması	Elektrik Çarpması, Ötüm	4	5	20	Y	Tüm elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı ve çalışırılığı yetkili kişilerce test edilmelidir.	YAŞAR TUNCER	3	3	9	
	2		Pano Kapaklarının Açık Bulunması	Elektrik Çarpması, Ötüm	4	5	20	Y	Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir.	YAŞAR TUNCER	3	3	9	
	3		Elektrik Prizleri Korumasının olmaması, Elektrikli ısıtıcı ve Su ısıtıcısı kullanılması.	Elektrik Çarpması, Ötüm, Yaralanma	4	5	20	Y	Priz kapaklarının olmaması engellenmelidir, Mutfak ve Genel Amaçlı Kullanım dışında elektrikli ısıtıcı ve elektrikli su ısıtıcı kullanılması engellenmelidir.	YAŞAR TUNCER	3	3	9	
	4		Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikasının olmaması	Elektrik Çarpması, Ötüm	4	4	16	Y	Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın elektrikli işlerde çalışabileceğini gösteren sertifikaya sahip olması gerekmektedir.	YAŞAR TUNCER	3	3	9	
	5	Termal Konfor	İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmaktadır.	Mikrobiyolojik Ajanlar, Hastalık	2	3	6	D	İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmektedir.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
	6		Okul içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmalıdır.	Bunaltı, stres	2	3	6	D	Okul içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmalıdır.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
GENEL	7	Ekranlı Araçlarla Çalışma	Ekranlı Araçlarla Fazla Bakılması	Göz Rahatsızlıkları,	2	4	8	O	Ekranlı Araçlarla çalışılması esnasında sürekli olarak bakılması gözün kurumasına neden olmaktadır. Bu sebeple ekranlı araçlarla çalışan personellere Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir.	MALİK BOZBIYIK	2	2	4	
	8		Klavye Düzen, mouse, monitör	İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları	2	4	8	O	Koltuk seçimleri kişilere uygun ve ergonomik şartları yerine getirir özellikle olmalı, yükselip alçalıştır özellikte seçimler yapılmalı, omurga ve eklem şeklini bozmayacak şekilde olmalıdır. Personele <u>Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir.</u>	MALİK BOZBIYIK	2	2	4	
	9	Temizlik	Temizlik Yapılan Alanda Kaymayı Önlemek İçin Önlem Alınmaması	Düşme, Yaralanma	3	5	15	Y	Islak temizlik yapılan alanlarda kaymaları önlemek, hem Öğrencilerin hemde çalışanların düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulmalı, mümkün olmadığında ise gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seyyar olarak bulundurulmalıdır. Ayrıca merdivenlere kayıp düşmeyi engelleyici bant teşkil edilmelidir.	FATMA OĞUZ	3	3	9	
	10		Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmemiştir.	Cilt yanıkları, Zehirlenme	4	3	12	O	Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalıdır.	FATMA OĞUZ	3	3	9	
	11		Temizlik İşlerinde Kullanılan Kimyasallar	Cilt yanıkları	3	4	12	O	Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin isimleri ve tehlike işaretleri üzerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden temin edilerek dokümanite edilmelidir.	FATMA OĞUZ	3	3	9	
12		Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmaması	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	3	5	15	Y	Acil durum anında herkesin hangi kuruma iritbata geçmesi gerektiği ile ilgili telefon listesi hazırlanmalı görünür yerlere asılmalıdır.	Ö.FUAT SÖYÜNMEZ	3	3	9		

GENEL GÜVENLİK	13		Sınıf ve kaçış kapılarının kaçış yönünde açılmaması	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	3	5	15	Y	Kaçış kapıları dışarıya açılak şekilde düzenlenmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	3	3	9	
	14	Acil Durum Güvenlik	Yangın Merdiveninin Son Çıkışının Kapalı Olması.	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	4	5	20	Y	Yangın çıkış kapıları mevzuata uygun ve kalabalık grupların çıkışına engel olmamalıdır ayrıca dışarıya açılır omalı, önünde malzeme ve herhangi bir ekipman bulunmamalı çıkışa engel olmamalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	3	3	9	
	15		Güvenlik Personelinin, Güvenlik Sertifikası Olmaması	Yaralanma (Önemli), Ölüm	3	5	15	Y	Giriş kapsamında bulunan personelin ulusal ve uluslar arası mevzuatların uygun gördüğü sertifikasyon eğitimi sonrası sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1	
	16		Giriş-Çıkış yapan yabancıların üst aramasının yapılmaması	Yaralanma (Önemli), Ölüm	3	5	15	Y	Öğrenci ve velilerin dışında okula herhangi bir malzeme getiren kişinin üst taraması yapıldıktan ve kiminle görüşeceği bildirildikten sonra girişine izin verilmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
OKUL BAHÇESİ	17	Sokak hayvanları	Bahçe ve Çalışma Alanına Hayvan Girmesi	Yaralanma (Önemli)	2	3	6	D	Okul çevresi sürekli olarak en az 2m'lik betonarme ve/veya bu tarz yapı ile teşkil edilmeli, giriş ve çıkışlar güvenlik görevlisi aracılığı ile sağlanmalıdır. Dışarıdan herhangi bir yabancı hayvan, köpek, kedi, vb kesinlikle alınmamalı girişi engellenmelidir.	YAŞAR TUNCER	1	1	1	
	18	Bahçe	Bahçenin ilaçlanmasından kaynaklanan haşereler	Alerjisi olanlar için hayati tehlike	2	3	6	D	Bahçenin ilaçlanması	YAŞAR TUNCER	1	1	1	
	19	Korkuluk ve Çitler ile Yüksekliği	Yıpranmış, paslanmış, kırılmış, yıkılmış korkuluklar	Yaralanma (ciddi), düşme,	3	4	12	O	Okul korkulukları ve çitleri zarar görmüşse gerekli onarım, boya ve yenileme çalışmaları yapılmalı, emniyete uygun yükseltme yapılmalıdır.	CEMİLE YILMAZ	1	1	1	
GÜVENLİK	20	Kötü niyetli unsurlar	Güvenlik uyarı butonunun merkezi sistemli olması	Güvenlikçinin can mal güvenliği	2	5	10	O	Güvenlik butonunun yapılması	CEMİLE YILMAZ	1	1	1	
ACİL ÇIKIŞ VE MERDİVENLER	21	Sığınak	Sığınığın usulüne uygun olmaması	Gerektiğinde ihtiyaca cevap vermemesi	3	3	9	O	Sığınığın usulüne uygun düzenlenmesi.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1	
	22	İzdiham, Kayma, Düşme	İzdiham, kayma, düşme	İzdiham, kayma, düşme sonucu yaralanma ve ölüm	3	5	15	Y	Acil kaçış yollarını gösterir işaret levhaları asılmalıdır. Kapılar dışarıya doğru açılmalı ve ahşap olmalıdır. Kapılar sürekli açık tutulmalıdır. Merdivenlerde kaymalara karşı tedbirler alınmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
KORIDORLAR	23	Keskin köşeler	Koridorda öğrenciye zarar verebilecek kolon köşeleri, radyatör vb nesnelerin izalasyon malzemesi ile kaplanmamış olması	Yaralanma	3	4	12	O	Yaralanma ve sakat kalma riskine karşı köşeler izole edilmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	24	Zemin	Zeminin kayma ve düşmeye müsait olması	Yaralanma	3	5	15	Y	Zeminler kaymayan malzemeyle kaplanmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	25	Hijyen	Çöp kovalarının kapaklı olmaması	Bulaşıcı Hastalık	3	4	12	O	Çöp kovaları kapaklı olmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
LAVABO, WC	26	Hijyen	Bakteri ve virüsler	Hastalanma	2	3	6	D	Lavabolar ve tuvaletler temiz tutulmalı. Temizlik listesi tutulmalı.	FATMA OĞUZ	1	1	1	
	27	Lavabolar	Lavaboların yeterince sağlam sabitlenmemiş olması	Yaralanma	3	3	9	O	Lavabolar sağlam bir şekilde sabitlenmesi sağlanmalıdır.	YAŞAR TUNCER	1	1	1	
	28	Islak Zeminler	Zeminlerin ıslak olması	Kayma, düşme, çarpma, yaralanma	3	3	9	O	Lavabo zeminleri kuru tutulmalı, lavabolarda kaygan zemin uyarı levhaları bulundurulmalıdır.	FATMA OĞUZ	1	1	1	
3	29	Pano ve Tablolar	Pano ve tabloların düşmesi	pano ve tabloların düşmesi sonucu yaralanma	2	3	6	D	Pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmeli.	YAŞAR TUNCER	1	1	1	

SINIFLAI	30	Elektrik Tesisatı	Kaçak akım rölesi ve topraklama tesisatı yok	Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm	4	5	20	Y	Panoya kaçak akım rölesi takılmalı, topraklama tesisatı çekilmeli	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
	31	Pencereler	Pencerelerin zemin seviyesinden yeterince yüksek olmaması	Düşme, Yaralanma, Ciddi yaralanma, Ölüm	4	4	16	Y	Pencere önlerine korkuluk yapılması veya pencere kısmı açılmasını sağlayan güvenlik malzemelerinin temin edilmesi.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
SPOR SALONU	32	Köşeler	Köşe, direk ve radyatörlere öğrencilerin çarpması	Çarpma sonucu yaralanma ve ölüm riski	3	5	15	Y	Tüm köşeler, radyatör ve metal direkler darbe emici ızalasyon malzemesi ile kaplanmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	33	Ses, Gürültü	Ses ızalasyonu olmadığından rahatsızlık verici yüksek sese maruz kalınması	Geçici ve kalıcı işitme kaybı, orta kulak hasarı, eğitim öğretim aksaması	3	5	15	Y	Spor salonu ses ızalasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
ATÖLYE VE LABORATUARLAR	34	Okul ve Sınıf Çalışmaları	Termal Konfor Şartları	Kas ve Eklem Ağrıları	3	3	9	O	Okullardaki ortam ısısının kışın 22-24 derece arasında ızafe nem ise %35-40, yazın 24-26 derece arasında ızafe nem ise %50-55 arasında olması sağlanmalıdır. İklimlendirme cihazlarının kullanılması gereken yerlerde bu durum cihaz için ayarlanmalıdır.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
	35		Bilgisayarla Yapılan Çalışmalar	Göz ve Eklem Rahatsızlıkları	3	3	9	O	Ekranın üst kısmı tam göz hizasında olmalı, çalışan personel çalışma esnasında başını eğmek veya geriye atmak durumunda kalmayacak şekilde konumlanmalıdır. Bilgisayarla yapılan rutin ve yoğun çalışmalarda aralıklarla göz kırpmaya egzersizi yaparak gözün sulanmasını sağlamalıdır. Çalışanlara " <u>Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri</u> " konulu eğitim verilmesi sağlanmalıdır.	ALAN ŞEFLERİ	2	2	4	
	36		Klavye Çalışmaları	Eklem ve Bel Rahatsızlıkları	3	3	9	O		ALAN ŞEFLERİ	2	2	4	
KANTİN	37	Camcanlar	Öğrencilerin Koşma ve Şakalaşma Anında Camlı kapılara ve Camkına Çarpmaları	Uzuv kesilmesi, Yaralanma (Ciddi)	3	4	12	O	Nöbetçi öğretmenlerce koşmaları uyarılarak önlenmelidir, Kantinci tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.	NB. ÖĞRETMENLER KANTİNCİ	2	2	4	
	38	Sıcak İçecekler	Öğrencilerin Sıcak İçeceklerle Nasıl Davranacaklarını Bilememesi	Yanma, yaralanma	3	3	9	O	Kantin görevlileri tarafından öğrenciler uyarılmalıdır.	KANTİN SORUMLUSU	2	2	4	
İLKYARDIM	39	İlkyardım Dolabı	İlkyardım dolabının az olması, İlkyardım dolaplarının hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmaması ve İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemelerinin yeterli olmaması	Yaralanma	3	4	12	O	İlkyardım dolapları yeterli sayıda ve hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmalı, İlkyardım dolaplarında bulunması gereken ihtiyaç malzemeleri her zaman yeterli olmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1	
ÇATI - YÜKSEKTEN DÜŞME	40	Çatı	Çatının yanıcı madde ile kaplanmış olması, Çatıda aydınlatma amacıyla da olsa elektrik tesisatı kullanılamaz.	Yangın	4	5	20	Y	Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir. Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden, olması gerekir. (B.Y.K.H.Yönt.- Çatılar MADDE 28)	CEMİLE YILMAZ	2	2	4	
	41		Çatıda yapılan çalışmalar sırasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması	Düşme, Yaralanma, Uzuv incinmesi, ciddi yaralanma, Ölüm	3	5	15	Y	Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekte düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmalı, güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalara izin verilmemelidir.	CEMİLE YILMAZ	2	2	4	
	42	Yüksekte Düşme	Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmamaktadır.	Yaralanma, ölüm	4	5	20	Y	Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.	CEMİLE YILMAZ	2	2	4	
KOMPRESÖR CİHAZI	43	Patlama, Elektrik Çarpması, Gürültü	Patlama, elektrik çarpması, gürültü tehlikesi olan kompresör	Patlama ve elektrik çarpması sonucu ölüm yaralanma. İşitme kaybı.	4	5	20	Y	Kompresörün periyodik bakımı yapılmalı.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	

TRAFYO VE SİSTEM ODASI	44	Elektrik Çarpması ve Yangın	Elektrik çarpması ve yangın	Patlama ve elektrik çarpması sonucu ölüm yaralanma.	4	5	20	Y	Kapısı kilitli olmalı. Yıllık bakımı yapılmalı, bakım formu alınmalı. Yetkililerin iletişim bilgileri uygun bir yere yazılmalı.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
	45	Topraklama	Topraklama Kontrolünün Yapılmamış Olması.		3	5	15	Y	Tüm Elektrik tesisatı Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği'ne göre teşkil edilmeli, bütün elektrikli aletler topraklaması yapılmış prizlere takılmalıdır. Yıllık olarak Topraklama ölçümleri yeterliliği olan MMO KAYITLI BİR Elektrik Müh. Tarafından yapılmalı ve sonuçlar dokümanite edilmelidir.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
SU DEPOSU	46	Biyolojik ve Kimyasallar	Hastalık ve zehirlenme	Bakteri ve kimyasallerden dolayı hastalık ve zehirlenme	3	4	12	O	Depolar yıllık temizliği ve bakımı yapılmalı. Depo suyunun düzenli analizinin yapılmalı, Uyarı levhalarının uygun bir yere asılmalıdır.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
	47	Depo Odasının Açık Tutulması	Depoya ilgisiz kişilerin girebilme ihtimali	Suyun kirlenmesi, giren kişilerin yapacakları yanlış eylemler sonucu oluşabilecek riskler	2	4	8	O	Depo kapıları kilitli tutulmalı. İlgisizlerin girmesi yasaktır levhası asılmalı	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
MESCİT	48	Mescit	Mescide yalnızca girilmesi	Mantar Hastalığı	2	4	8	O	Mescit girişine uyarı levhaları asılmalıdır	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
KAZAN	49	Baca	Bacaların temizliği ve kontrolü periyodik olarak yapılmamaktadır.	Yangın, Yaralanma, Ölüm	3	5	15	Y	Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmaktadır.	YAŞAR TUNCER	2	2	4	
	50	Gaz Alarmı	Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm yoktur.	Patlama (Önemli), Ölüm	3	5	15	Y	Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm konulmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	51	Doğalgaz Hattı Girişi	Gaz ana vanasının yerini gösteren sarı boyalı muhafaza dolabı ve uyarı plakasının olmaması	Yangın, Patlama	2	3	6	D	Bina girişine Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka asılmalı.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	52	Yangın	Kazan Dairesinde yangın söndürme tertibatının olmaması	Yangın	4	4	16	Y	Kazan dairesinin büyüklüğüne ve gücüne uygun yangın söndürme tertibatı kurulmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	53	Dedektör	Kazan Dairesinde Gaz ve duman dedektörü olmaması	Yangın, zehirlenme	4	5	20	Y	Gaz ve duman dedektörü konulmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	54	İlkyardım Dolabı	Kazan dairesinde ilkyardım dolabı ve malzemesinin olmaması	ölüm	4	5	20	Y	Kazan dairesindeki ilkyardım dolabı tam donanımlı olmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	55	Kazan Dairesi	Vanalar ve boruların Suyun sıcaklık durumuna göre uygun olmaması	Yanlış müdahale	3	3	9	O	Vanalar yenilenmelidir	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	56	Kazan Dairesi	Kazanın periyodik bakımlarının yapılmamış olması	Kazan dairesinde karbonmonoksit zehirlenmesi, yangın	3	4	12	O	Periyodik bakımın olmamasından kazan verimi, kazan ömrü düşmekte, arızaya açık hale gelmektedir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
TAŞIMA ARAÇLARI (ASANSÖRLER)	57	Asansör	Asansör bakımlarının periyodik olarak yapılmaması	Yaralanma (Önemli), Ölüm	4	5	20	Y	Asansör bakımları Asansör Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenen periyotlarda ilgili kuruluşlar tarafından yapılmalı sonuçlar dokümanite edilmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
	58		Asansör Kullanma Talimatının Olmaması	Yaralanma (Önemli), Ölüm	3	5	15	Y	Tüm makine ekipmanlar gibi Asansör kullanma talimatında tüm kullanıcıların görebileceği bir yere asılmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	
SERVİS ARAÇLARI	59	Minibüsler	Araçların Okul Sahasına Girmesi	Ezilme, Yaralanma, Ciddi, Ölüm	4	5	20	Y	Servis araçlarının okul içerisine girmesi mümkün olduğunca engellenmeli, girmesi gerekiyor ise bir işaretçi ve/veya Güvenlik görevlisinin kontrolünde giriş yapması sağlanmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	2	2	4	

MUTFAK	60	Pişirme	Yemek Yapımı Esnasında Sıcak Çalışmalar	Yanma, yaranlanma (ciddi), ölüm	3	5	15	Y	Ocaktan sıcak kazan, tencere vb ekipmanlar yardımlaşa tutularak dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Aceleyle tek başına kaldırılmamalıdır. Mümkün olduğu kadar bu tarz gıdalar tutacaklar ve maşalar vasıtası ile taşınmalıdır.	FATMA OĞUZ	2	2	4
	61	LPG	LPG kaçağı olması	Zehirlenme, Yangın, Yanma, Ölüm	3	5	15	Y	LPG bağlantı noktaları ve boruları periyodik olarak mevzuatların belirlediği sürelerde gözden geçirilmelidir.	FATMA OĞUZ	2	2	4
	62		LPG kaçağının anlaşılmasını, gaz dedektörü olmaması	Zehirlenme, Yangın, Yanma, Ölüm	3	5	15	Y	Gaz alarm sistemi sürekli olarak etkin olarak çalışır durumda olmalı etkinliği yetkili servis elemanlarına kontrol edilmelidir. Bütün sistemler gibi yıpranmış yada yıpranmaya yüz tutmuş gaz boruları yenisi ile değiştirilmeli, bu değişim yetkili servis elemanlarına yapılmalıdır. Farkedilemeyen bir Acil Durum Anında Acil Durum Eylem Planına Uygun hareket tarzı uygulanmalı, tüm çalışanlar bu konuda eğitilmelidir.	FATMA OĞUZ	2	2	4
KAZALAR VE HASTALIKLAR	63	Periyodik Muayene	Çalışanların işe giriş raporları ve ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılmaması	Meslek Hastalığı	1	4	4	D	İşe alım sırasında çalışanların sağlık muayenelerinin yapılarak sağlık raporları sağlanmalı ve raporlar dokümanite edilmelidir. Ortak kullanım alanları nedeniyle çalışanlara hastalıklar hızla bulaşabilmektedir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1
PSİKOLOJİK RİSKLER	64	Sabotaj Durumu	Çalışanların herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Korku, tedirginlik ve panik	3	3	9	O	Çalışanların kendilerine güven duygusu oluşturmak için eğitimler verilmeli, Acil durum uygulamaları ve hareket tarzları tüm çalışanlarca bilinmelidir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1
	65	İletişim sorunları	Çalışanlarda Öğrenci yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı,Öfke, stres gelişme riski	Korku, tedirginlik ve panik	1	4	4	D	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalıdır. Çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Öğrenci ailelerine lumunda çocuğun durumuyla ilgili yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1
	66		Çalışanların; Sözel şiddet (Hakaret, tehdit v.s.) ve Fiziksel şiddete (Saldırı, Darp vs.) maruz kalması	Yaralanma, Korku, tedirginlik ve panik	1	5	5	D	Güvenlik elemanı bulundurulmalı. Okul ve yakın çevresi güvenlik kamerası ile izlenmeye devam etmeli, semt karakolu ile sürekli irtibat halinde olunmalıdır.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME	67	Bilinçsiz Çalışma	Çalışanlara Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmemesi	Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm	3	5	15	Y	Çalışanların kendi mesleki alanları, Ülke geneli ve Yurt dışındaki İş Sağlığı e Güvenliği Uygulamaları, en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgili Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir.	MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1
	68		Çalışanların Yaptıkları İş Konusunda Eğitilmemesi ve Yönlendirilmemesi	Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm	3	5	15	Y		MUSTAFA ÇOLAKEROL	1	1	1

Unvan	İsim Soyisim	İmza		Risk Analiz Ekibi	İsim Soyisim	İmza	
İşveren / İşveren Vekili	CEMİLE YILMAZ-OKUL MÜDÜRÜ			Birim Sorumluları	AHMET YÜCE Ö.FUAT SÖYÜNMEZ MALİK BOZBIYIK		ONAYLAYAN 04/ 01 /2016
İSG Uzmanı				Çalışan Temsilcisi	ÜMİT GÜZEL		
İşyeri Hekimi				Çalışan Temsilcisi	MUSTAFA EREN		